


Anmerkung:
Aussteifung ist auch erforderlich bei Befestigung der Lüfter auf Basisrahmen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob die Stabilität der H-Sprossen ausreicht.

Horizontalschnitt 3-3



Horizontalschnitt 4-4

